


À l'attention des clients estimés,


Sécurité incendie et industrielle Scott 3M a reçu un petit nombre de rapports signalant que les Régulateurs montés sur masque E-Z Flo+ avaient été expédiés sans vis de couvercle. Nous avons informé les distributeurs et les centres de service susceptibles d'avoir reçu les mauvais régulateurs montés sur masque qui, à leur tour, informeront les utilisateurs finaux potentiellement touchés.

La figure 1 démontre le modèle de régulateur monté sur masque qui peut être touché par cet avis. Le numéro de pièce des régulateurs touchés comportera les numéros 200077-60, 200077-67 ou 200077-68, et la date de fabrication sera le 2022-08-22.



Si, après l'inspection, il s'avère qu'un régulateur monté sur masque est dépourvu des vis de couvercle, mettez le régulateur monté sur masque hors service et contactez votre centre de service autorisé de Sécurité incendie et industrielle Scott 3M pour effectuer les réparations nécessaires. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez contacter le service de soutien technique de Sécurité incendie et industrielle Scott 3M à l'adresse scotttechsupport@mmm.com en indiquant le numéro de l'avis de sécurité destiné aux utilisateurs SN12022. Consulter la figure 2.

Figure 2 : Emplacement de la vis de couvercle du régulateur monté sur masque



Emplacement de la vis de couvercle ou de vis manquantes



Vis de couvercle en place