



SCOTT^{MC}
Sécurité incendie et industrielle

Mesures immédiates requises Avis de sécurité destiné aux utilisateurs SN030623

Produits :

Mano-détendeurs montés sur masque E-Z Flo et E-Z Flo+ Scott^{MC} 3M^{MC}

Dates concernées :

mars 2022 à janvier 2023

→ **Les Mano-détendeurs montés sur masque E-Z Flo et E-Z Flo+ Scott^{MC} 3M^{MC} peuvent être utilisés en toute sécurité une fois que les directives de cet avis sont exécutées.**

Suite à la publication de l'[avis de sécurité destiné aux utilisateurs SN 122022](#) en décembre 2022, Sécurité incendie et industrielle Scott 3M a été informée qu'un petit nombre supplémentaire de Mano-détendeurs montés sur masque E-Z Flo+ ont été expédiés de notre usine avec des vis de loquet de montage manquantes. Ces unités ont été fabriquées après la date initiale du 2022-08-22 indiquée dans l'avis original.

La plage de dates que nous avons identifiée pour l'inspection comprend tous les Mano-détendeurs E-Z Flo et E-Z Flo+ fabriqués entre : **mars 2022 et janvier 2023 inclus**. Bien que nous soyons convaincus, d'après nos inspections, que cette plage de dates couvre tous les cas potentiels de vis manquantes, nous vous encourageons à inspecter toutes les unités dans vos stocks, conformément à nos directives d'utilisation et à nos manuels d'utilisation et d'entretien, avant chaque utilisation.

Identification et mesures à prendre par les clients

Vous recevez cet avis parce que vous avez été identifié par Scott 3M comme ayant fait un achat auprès d'un distributeur agréé susceptible d'avoir reçu des Mano-détendeurs montés sur masque E-Z Flo+ correspondant à la plage de dates de fabrication/expédition de cet avis. Nous avons demandé au distributeur agréé de vous informer si vous êtes susceptible d'avoir acheté des unités entrant dans cette nouvelle plage de dates et d'effectuer l'inspection indiquée à la page 1, figure 2 de l'avis original (illustrée à la figure 1 ci-dessous).



Figure 1

Si vous identifiez une ou plusieurs unités dans la plage de dates, **veuillez les inspecter visuellement pour vérifier la présence des vis de montage comme indiqué**. Si, après l'inspection, il s'avère que le mano-détendeur monté sur masque est dépourvu des vis du loquet de montage, veuillez le mettre hors service et communiquer avec le Centre de service agréé de Sécurité incendie et industrielle Scott 3M de votre région pour procéder aux réparations nécessaires. Veuillez noter qu'il est peu probable qu'un Appareil de protection respiratoire isolant autonome (APRIA) en service, ayant été mis en service et préalablement inspecté, ait des vis manquantes.

Nous nous excusons pour tout inconfort que cela vous a causé. Si vous avez des questions supplémentaires concernant cet avis, veuillez communiquer avec le Centre de service agréé Scott 3M de votre région ou le Soutien technique Scott 3M, afin qu'un professionnel du service puisse vous aider à la réalisation des mesures recommandées dans l'avis. Vous pouvez communiquer avec le Soutien technique Scott 3M au 1 800 247-7257, à l'adresse courriel scotttechsupport@3m.com ou sur le site Web www.3M.ca/ScottFireFR.