



1er septembre 2018

Avis aux utilisateurs de casque de protection de type casquette de la gamme Pyramex SL au Canada

Cher utilisateur/distributeur,

Les casques de protection Pyramex présentent un défaut de conformité mineur à la norme CSA Z94.1-2015. La norme CSA Z94.1-2015 exige que la zone de protection latérale mesure entre 2 et 4 mm pour s'ajuster plus bas sur la tête et par conséquent la gamme SL ne satisfait pas les exigences en matière de protection latérale. Le problème a été porté à notre attention en décembre 2016, des modifications ont été apportées au produit afin de répondre immédiatement aux exigences de conformité. En août 2017, ces produits respectaient pleinement les exigences de la norme CSA Z94.1-2015. Vous trouverez ci-dessous des photos de la zone de protection non conforme :



Les photos suivantes montrent les modifications qui ont été apportées aux casques de la gamme SL afin de répondre aux exigences de conformité :



Nos registres indiquent que vous avez acheté ces casques entre décembre 2016 et juillet 2017. Ce courrier est un avis formel que ces casques ont pu ne pas répondre aux exigences de conformité de la révision de la norme en 2015 pendant cette courte période, mais ils répondent toujours aux exigences de la norme CSA Z94.1-09.

Si vous souhaitez retourner certains des casques que vous avez achetés, veuillez contacter votre représentant commercial pour retourner les produits achetés au cours de cette période.

Cordialement,

Lisa Methvin
Vice-présidente du développement des produits