

Action immédiate requise



Produits

Indicateur de fin de service Vibralert **3M^{MC}Scott^{MC}** intégré dans les régulateurs montés sur masque (MMR) E-Z Flo+

Dates de fabrication : Du 26 au 29 janvier 2024



La division de la sécurité personnelle de 3M émet une « Cessation d'utilisation et d'action » pour les MMR E-Z Flo+ 3MMC ScottMC fabriqués entre le 26 et le 29 janvier 2024. Les MMR E-Z Flo+ 3MMC ScottMC peuvent être utilisés en toute sécurité une fois les directives du présent avis suivies.

La division Incendie et Sécurité 3M Scott a été informée qu'un MMR E-Z Flo+ dont l'indicateur de fin de service Vibralert n'a pas fonctionné correctement lors de l'inspection initiale a été expédié depuis notre usine. La cause première de cet échec a été déterminée et des mesures correctives ont été prises afin de garantir que toutes les expéditions réalisées après la plage de dates stipulée fonctionnent comme prévu et approuvé. Aucun accident et aucune blessure n'a été rapporté en lien avec cet avis.

Directives pour les utilisateurs

Si un respirateur 3M Scott ou des pièces de rechange dont le numéro de série MMR tombe dans la période de fabrication ou d'expédition du présent avis, un centre de service autorisé 3M Scott ou un distributeur communiquera avec vous. Nous avons relevé des composants spécifiques et avons demandé à votre centre de service autorisé de vous aviser de faire inspecter votre appareil de protection respiratoire autonome. Si votre centre de service autorisé 3M ou un distributeur communique avec vous, veuillez immédiatement cesser l'utilisation du MMR identifié. Si personne ne communique avec vous et que vous avez des questions au sujet de cet avis, vous pouvez communiquer avec votre groupe de soutien technique au 1 800 247-7257.

Directives pour les distributeurs

À la réception du présent avis, vous aurez déjà reçu une liste des numéros de série et des commandes touchés par celui-ci, ainsi que des directives d'inspection et de réparation/remplacement des composants touchés. Si vous n'avez pas reçu de liste, le présent avis ne s'applique pas aux commandes que nous vous avons envoyées ou que nous avons envoyées à vos clients. Si vous avez toujours des questions au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le soutien technique 3M Scott. Veuillez immédiatement transmettre le présent avis à tous vos clients qui ont acheté des produits touchés par celui-ci et leur fournir toute l'aide requise pour amorcer le processus.

Pour toute question ou information, veuillez communiquer avec votre représentant 3M local ou avec le soutien technique 3M Scott.

Nous nous excusons pour tout inconfort causé. Si vous avez d'autres questions au sujet de cet avis, veuillez communiquer avec votre centre de service autorisé 3M Scott ou le soutien technique 3M Scott. Un professionnel des services pourra vous aider. Vous pouvez communiquer avec le soutien technique 3M Scott en composant le 1 800 247-7257, en écrivant à l'adresse scotttechsupport@3m.com ou sur le site Web au www.3m.com/ScottFire.

Personal Safety Division

4320 Goldmine Road
Monroe, NC 28110

In United States of America or Canada

Technical Service 1-800-247-7257
Customer Service 1-800-247-7257
3M.com/ScottFire

© 3M 2024. All rights reserved.

3M and Scott are trademarks of 3M Company and its affiliates, used under license in Canada.